



Pompe ABG

Pompes complètes

Rep.	Code CEC	Prix H.T. unitaire	Désignation	Code Fab.
	Z DGF AB4*	251,85	Pompe ABG 1/4 CV pour GF4 (après 2006)	
	Z DGF AB6*	263,63	Pompe ABG 1/3 CV pour GF6 (après 2006)	
	Z DGF AB9*	294,55	Pompe ABG 1/2 CV pour GF9 (après 2006)	

* Jusqu'à épuisement du stock.

Pièces détachées pour pompe ABG

Rep.	Code CEC	Prix H.T. unitaire	Désignation	Code Fab.
2	Z DGF 70*	0,53	Larmier	17351-0009
3	Z DGF 955*	13,37	Plateau de pompe	17500-006
4	Z DGF 556*	3,56	Joint O'Ring	35505-1438
5	Z DGF 555*	17,56	Joint mécanique	UE-357
6	Z DGF 055*	20,69	Turbine	17500-0113
	ZDGF 056*	19,90		17500-0112
	ZDGF 057*	15,45		17500-0111
7	Z DGF 015*	3,19	Garniture étanche	17500-0004
8	Z DGF 455*	36,86	corps de pompe	17500-0105
9	Z DGF 205*	17,68	Couvercle de préfiltre	17500-0003
10	Z DGF 255*	0,61	Joint O'Ring	35505-1437
11	Z DGF 155*	4,99	Panier de préfiltre	17350-0100
12	Z DGF 355*	2,01	Bouchon de vidange avec O'Ring	ZDGF355
13	Z DGF 3016*	1,49	Vis	30787-0005
14	Z DGF 3015*	0,16	Écrou	35402-0071
18	Z DGF 005*	0,78	Joint O'Ring	U9-226
19	Z DGF 006*	8,51	Écrou Ø < 50 mm	U11-183PG
20	Z DGF 007*	7,45	Contre-écrou	U11-182P1

* Jusqu'à épuisement du stock.